


**Информация о проверке управляющих организаций, товариществ собственников жилья
Государственной жилищной инспекцией Республики Башкортостан за 2011 года
Общество с ограниченной ответственностью «Ремжилстрой»**

№/п	Полное наименование УО, ТСЖ	Количество проверок	Предписание ГЖИ РБ	Выполнение предписания ГЖИ РБ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ремжилстрой»	1	№ СО-11-094-118 от 23.08.2011г. «нарушение технологического режима при производстве ремонтных работ, температурный шов между стенами 4 и 5 подъездами выполнен с нарушением пунктов 6.78-6.82 строительных норм и правил (СниП II-22-81) «Каменные и армокаменные конструкции»; «некомплектность обязательной для объекта технической и эксплуатационной документации (отсутствие паспорта готовности к эксплуатации 2011-2012гг), ПиН 2.6.10	Заделка мастикой температурного шва между стенами 4 по 5 подъездами и утепление стен в квартирах № 148, 149, 164, 165 по адресу: ул.Дорожная, 15-а предоставлен паспорт готовности к эксплуатации 2011-2012гг	

		1	№ СО-11-122-123 от 06.09.2011г. «наличие трещин, ПиН 4.2.1.14»	Выполнено утепление стены в квартирах № 27, 69 по адресу: Березовское шоссе, 10-Г	
--	--	---	---	--	--

Директор ООО «Ремжилстрой»



С.А.Остальцев